


## Hier einige Tipps wie Sie ihre Daten zum schneiden von Formen optimieren:

1. es können nur **VEKTOREN** (AI, EPS, ...) geschnitten werden. Bilddaten (JPG, TIF, PSD,...) können von der Schneidsoftware nicht erkannt werden!
2. überlappende Vektoren müssen zu einer **Form verschmolzen** werden.



3. es ist sinnvoll der Schneidform eine eigene Volltonfarbe (CUT) zuzuweisen, damit diese eindeutig identifiziert werden kann.



4. Am besten speichern Sie Bild und Schneidform auf Stellung in einer Datei. Die Kontur wird beim Druck ausgeblendet.

Wir freuen uns auf Ihre Daten und auf perfekte Ergebnisse in der Produktion.